


## ◆V-1020 USB の安全な取り外し

1. QRcodeTool の上にマウскарソルを持っていけます。



2. 2 番目の「Disconnect」を選択します。



3. 赤になって数秒後に V-1020 を抜きます。

